

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i skolbaracker.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten larmades kl 21.07.00 om brand på en skola. Utryckningsstyrkan bestod av 10 man. Redan vid utfarten från brandstationen kunde en kraftig rökpelare iakttas. Vid framkomsten konstaterades att det var en omfattande brand i en baracklänga om 16 baracker i två plan. Branden var koncentrerad till mitten av baracklängan. Begränsningslinjer lades ut för att hindra brand till baracker västerut samt till den nya skolan mot öster. Stora mängder vatten användes vid brandsläckningen. Skadorna begränsades till barackerna.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden har uppstått i trapphuset. Vid ett tidigare tillfälle hade en brand anlagts i trapphuset via ett brevinkast. Brandbilden och tidigt tagna fotografier talar för att branden även denna gång startat i detta område.

I trapphuset förvarades bl.a nya läroböcker och kartonger. Brandbelastningen var således mycket stor i trapphuset. I området på golvet i anslutning till brevinkastet har tillvaratagits brandrester för analys för eventuell förekomst av brännbara vätskor. Enligt utlåtande från SKL, kunde de proverna inte påvisa några rester av brännbar vätska.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning och faktisk brandspridning till hela baracklängan förelåg. Risk för brandspridning till närliggande skollokaler förelåg.

SLUTSATS

Branden har troligtvis uppkommit genom att någon har anlagt brand i trapphuset i baracklängan.

ERFARENHETER

Skall baracker med stor brandbelastning placeras nära skolbyggnader är det extra viktigt med bevakning och belysning. Detta för att försvåra för brandanläggare.