

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i skola.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten larmades kl 23.53.00 om brand i skola. Utryckningsstyrkan bestod av 15 man. Vid framkomsten konstaterades brand i vägg i en hörna till vänster om en av de bakre ingångarna till skolan. Fasaden i det branddrabbade hörnet består de första metrarna av tegel därefter av plåt. Branden hade följt väggen och letat sig in under plåtfasaden och antänt material under plåtarna, bl.a. de underliggande träreglarna. För att komma åt branden måste plåtfasaden rivas ner.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat i en container på marken i hörnet till vänster om en av de bakre ingångarna till skolan. Rester av nersmält plast och wellpappsrester påträffades där branden hade börjat. Plastkärl på hjul (ca 1000 liter volym) med returpapper påträffades ca 15 meter från brandplatsen. Allt talar för att det är en av dessa plastkärl som flyttats till aktuell plats och där sen antänts av någon.

SPRIDNINGSRISK

Risk för vidare brandspridning till skolan förelåg.

SLUTSATS

Branden hade uppkommit genom anlagd brand i plastcontainer.

ERFARENHETER

För att minska risken för anlagda bränder är det av största vikt att containers ej är placerade intill fasader samt att containers med hjul ej är lättillgängliga och lätt flyttbara.