

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i garagebyggnad/förråd.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten larmades kl 01.37.00 om brand på adressen.

Utryckningsstyrkan bestod av 12 man. Vid framkomsten var byggnaden övertänd och lågor slog ut genom fönster i fasaden.

Garaget är beläget 1,5 m från en stor villafastighet, varför första åtgärden var att skydda villan. En personbil som stod på gårdsplanet vinschades bort med bil 102. Därefter gjordes inbrytning i garaget som visades vara fyllt med diverse bråte. En utbränd bil LT 36 vinschades ut ur garaget. Branden blev svårsläckt och tillgängligheten begränsad p.g.a. all bråte som var samlad i garaget. Angrepp gjordes med mammutrör, som visade sig vara mycket effektivt.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat i hörnet längst bort från villafastigheten. Branden hade troligtvis uppkommit genom anlagd brand.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till villafastigheten förelåg.

SLUTSATS

En brand hade uppstått inne i garaget genom anlagd brand.

ERFARENHETER

För att minska risken för brandspridning vid bränder i liknande byggnader är det av stor vikt att räddningstjänsten är snabbt på plats.