

Protokoll över brandutredning

Anledning till undersökningen

Brand i uthus till kulturbyggnad med namn villa X.

Undersökningen utförd av

Brandmästare Ragne Hanning räddningstjänsten och kinsp NN tekniska roteln länspolisen.

Branden

Larm till SOS i staden kl 03.02 om brand i villa X. Utryckning skedde med 3 bilar och 10 man under ledning av brandmästare WW. Styrkan var på plats klockan 03.07. Vid framkomsten brann det kraftigt i ett uthus beläget ca 10 meter från huvudbyggnaden. Rökdykare gick in och kunde snabbt släcka branden.

Undersökningen

Villa X ligger vid S i stadsdelen T. Villa X är planerat att bli kafé till sommaren. Den byggnad som har brunnit är en friliggande förrådsbyggnad helt uppförd i trä med stående panel och springläkt. Taket är av tegel.

Vid undersökningen kan konstateras att branden var koncentrerad företrädesvis till ett rum. Dörren och fönstren har varit förspikade med masonitskivor. Dessa var vid räddningstjänstens ankomst bortbrutna. Rökdykarna sade att det såg ut som det brann i en madrass eller liknande. Innetaket saknas och på golvet finns stålstativ till stolar. På golvet finns en genombränning ca 30 x 30 ca och rakt ovanför där har takstolarna kolat extra mycket.

Brandorsak

Prover har tagits och skickats till SKL för att utröna om det förekommit någon brännbar vätska vid primärbranden. Inga sådana partiklar kan med säkerhet spåras av SKL.

Sammanfattning

Vid undersökningen kan konstateras att:

- Träskivor för fönster och dörrar är bortbrutna
- Dörren till brandrummet stod öppen
- Branden är anlagd på golvet
- I byggnaden finns ingen el.

Erfarenhet

Här besannades att när byggnader i stadskärnan står tomma och oanvända drabbas de ofta av anlagda bränder. Viktigt är att byggnader får verksamhet och inte betraktas som rivningsobjekt.

Ett avstånd på 10 meter till en större träbyggnad visade sig vara tillräckligt stort för att en spridning inte skulle ske.