

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i enrumslägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg (SG), Räddningstjänsten

BYGGNAD

Byggnaden är en fyra vånings flerbostadshus BR1 byggnad (brandsäker) med brandlägenheten på plan fyra.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Branden upptäcktes av grannar som kände röklukt. När rökdykarna kom upp till lägenheten upptäckte de att den hade en säkerhetsdörr. Dörren tog 1,5 minuter att öppna. Vi på räddningstjänsten hade övat detta 2 månader före den här branden genom att varje skift fick lära sig att bryta upp säkerhetsdörrar. Övningen gick till så att en dörr monterades i en container som var avsedd för dessa övningar. Övningskostnaden uppgick till 60 000:-. Detta bidrog nog till att forseringen av dörren gick så snabbt och personen i lägenheten kunde räddas. Lägenhetsinnehavaren hade troligen gjort släckförsök då han hade brännskador i ansiktet och på armarna. Mannen hittades liggande på golvet i köket.

UNDERSÖKNING

Undersökningen utfördes några dagar efter räddningstjänstens insats. Platsen fotograferades och en besiktning av lägenheten gjordes samt insatspersonalen som var på platsen hördes om insatsen.

BRANDORSAK

Glömd spis.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till vind förelåg och rökspridning till övriga delar av byggnaden.

SLUTSATS

Återigen en kvarglömd spis, som är en mycket vanlig orsak till utryckningar.

ERFARENHETER

Detta klientel är svåra att nå med information och förebyggande åtgärder. Ett flertal bränder i denna typ av lägenhet där ordningen inte är vad man önskar är mycket vanligt förekommande.

ÅTGÄRDER

Ett närmare samarbete med de sociala myndigheterna och äldrevården inom kommunerna är önskvärt.



Spisen där branden började.



Säkerhetsdörren efter räddningstjänstens
forsering.