

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Åkerstedt, räddningstjänsten.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Vid räddningstjänstens framkomst var det kraftig rökutveckling längs takfoten samt lågor som slog ut från gavelgaraget. Framför gavelgaraget står en bil som redan fått skador på fronten. Utvändigt släckning från två håll samt dimspikar isätts i taket för att förhindra brandgasspridning. Några bilar i närliggande garage togs ut av räddningstjänsten. Branden dämpad efter ca 15 minuter.

Uppbrytning för kontroll enligt §45 gjordes i granngaragen så att ordentlig eftersläckning kunde genomföras.

UNDERSÖKNING

Garaget i fråga som branden hade startat i var full med saker. En del var flyttlass från barn som nyligen hade flyttat hem samt en hel del byggnadsmaterial eftersom ägaren var snickare. Inuti garaget fanns det en del elkopplingar som var undermåligt utförda. Dessa har emellertid inte haft något med brandstarten att göra. Enligt ägaren har vittnen sett ungdomar springa från platsen strax innan branden brutit ut och enligt honom har det nyligen varit en papperskorg på en stolpe inte långt från garagen som varit utsatt för brand. Branden tycks ha startat vid garagedörren. Kolningen är som värst just där. Bilens skador tyder på att det kommer från branden i garagedörren. Bilen stod ca 1 meter från garagedörren.

SLUTSATS

Någon naturlig orsak till branden finns ej att finna. Det kan inte uteslutas att branden kan ha varit anlagd.

ERFARENHETER

Erfarenheter som man kan dra är att tack vare garagen sitter ihop så blir alltid fler drabbade än den som är utsatt för branden. Lösningen kanske ligger i hur mycket man som fastighetsägare eller hyresgäst är beredd att betala för ett bättre brandskydd i form av ex. dubbelgips samt isolering för brandgasspridning.

ÅTGÄRDER

För att minska brand och brandgasspridningen så krävs det bättre och naturligtvis dyrare material i väggarna och taket.