

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lysrörsskylt hos xxxxx/xxxxx. Torsdagen xxxxx, 19xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Kent Gabrielsson, räddningstjänsten.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Torsdagen den xxxx 19xx, kl. 23.55 inkom automatiskt brandlarm till SOS-alarm i X-stad om en brand på xxxxx/xxxxx lokaler. Station C, samt vakthavande brandingenjör larmades till platsen. Styrkan var snabbt på plats och såg utifrån, en brand på plan 2 i varuhuset. Man slog upp en glasad ytterdörr och kunde släcka branden snabbt. Brinnande plast från skylten, hade ramlat ner på ett klädställ som var placerat rakt under, och antänt kläderna som hängde på stället. Kraftig brandrök spreds i lokalerna och brandspridning till övriga klädställ m.m. var nära förestående. Styrkan lyckades dock begränsa branden till ett klädställ samt reklamskylten.

UNDERSÖKNING

Branden hade börjat i reklamskylten och spridit sig till klädstället rakt under skylten. Fara för ytterligare brandspridning var stor, då varuhuset var fullt av klädställ av olika sorter, samt hade öppen förbindelse i tre plan. Varuhuset saknar sprinkleranläggning. Plan 2 är klassat som entrésolplan. Försäkringsbolaget har anlitat en elektriker för att i detalj försöka få fram brandorsaken.

SLUTSATSER

Detta fall visar nyttan av automatiskt brandlarm. Snabb detektering gjorde att brandkåren kom snabbt till platsen och kunde släcka branden i klädstället. Därför kunde värden för flera hundratusentals kronor räddas.



Visar skylten där branden startat, samt avbränning i golv från nedfallande kläder som hängt på klädställningen.



Visar skadad elkabel, samt nerdroppad plast på lysrör.