

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i torktumlare.

## UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Åkerstedt, räddningstjänsten.

## HÄNDELSEFÖRLOPP

Kl. 17.31 larmades brandförsvaret om torktumlarbrand. Vid framkomst var radhuset till vissa delar rökfyllt. Rökdykare ryckte ur elkabeln (enfas) till torktumlare varvid trolig kortslutning uppstod. Tumlaren bars ut på gården. Ventilering av radhuset gjordes.

## UNDERSÖKNING

Brandskadorna var begränsade till lucklåset samt ca 10 cm uppåt i plasten ovanför luckan. Sotskadorna var begränsade till insidan på locket och lite kring lucklåset. Vid kablarna till lucklåset var plasten avbränd på ca 15 cm från låset och uppåt. Klämmorna som kablarna satt fast i var brända. Inga andra brand-, sotskador förekom i maskinen. Lucklåset är placerat på ovansidan av luckan.

## SLUTSATS

Någon form av överslag har förekommit i elkontakten för lucklåset. En ljusbåge verkar ha antänt kablarna och till viss del plasten ovanför lucklåset. Den verkar ha självlocknat och mest bildat rök tills brandförsvaret har anlänt.

## ERFARENHETER

Andra torktumlaren i år som har tänt i de övre delarna på maskinen, också den första verkar bero på överslag p.g.a. fukt.

## ÅTGÄRDER

Kanske är idé att ha ögonen öppna om likadana fel dyker upp ofta. En kontakt med tillverkarna kan då vara på sin plats.



*Torktumlaren stod framifrån med lucklåset i överkant av lucka.*