

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i soptunna, 400 liter av plast placerad intill vägg.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson.

OBJEKTET

Skola i ett plan, vägg av mexitegel, takfot av trä med förlängt tak.

BESKRIVNING AV HÄNDELSE

Larmtid: kl.21:05

Framkomst: kl. 21:28

Styrkor: BM-Bf-4 Bm

När styrkan kom fram fanns det personer från närliggande bostadsområde som visade vägen. Några av personerna hade med sig en filt för att släcka med, en annan hade en pulver 6 kg. Så det fanns lite att släcka med om det behövdes.

Branden var i en 400 liters sopbehållare som stod i hörnet av skolbyggnaden. Höga lågor slog upp på fasaden och mot takfoten av trä. I soporna fanns det bara skräp och hushållsavfall. Branden släcktes med vatten från släckbil.

Undertecknad gick ett varv runt skolbyggnaden, hittade en brandhård på ett fönsterbleck. Om den branden hade varit nu eller i ett tidigare skede vet jag inte. Skadegörelse på skolnamnet sågs också. På en balkongdörr som sitter mitt på byggnaden mot xxxxxxx fanns brytmärken, om det också var gammalt vet jag inte.

UNDERSÖKNING

Var på plats samtidigt med släckstyrkan. Det fanns ingen naturlig tändkälla så branden har varit anlagd. Kunde inte styrka något i soporna som var brandstiftaren. Tog kontakt med skolvaktmästaren för att få reda på om branden på fönsterblecket, brytmärken på balkongdörr och skadegörelse på skolnamnet hade åsamkas i tidigare skede. Vaktmästaren bekräftade att det fanns där tidigare. De personer som var närvarande sa att de hade sett och hört ungdomar på skolgården.

SPRIDNINGSRISK

Branden kunde sprida sig till takfoten och sedan till krypvinden.

SLUTSATS

Branden kunde ha fått svåra följder om krypvinden hade antänds.

FÖRSLAG

Placeringen av soptunnan var inte den lämpligaste platsen. Om platsen ska vara där, bör man nog ändra behållarens material till plåt. Placeringen kan ändras också så att den inte står vid skolväggen.



Soptunna som den såg ut.