

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

19xx-xx-xx av Tommy Fransson, räddningstjänsten. För polisen NN.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Onsdagen 19xx-xx-xx, kl 11.26, larmades räddningstjänsten i X-stad om en brand i villa. Vid räddningstjänstens framkomst kl 11.35, var plan 2 och vinden helt övertänd. Både invändig och utvändigt släckning utfördes. Släckningen blev besvärlig då huset var byggt 1944 och renoverats i omgångar, därav många dolda utrymmen som var svåra att komma åt.

PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är ett tvåvåningshus med källare. Taket är ett valmat tak. Fastigheten är byggd av stående timmer och utvändigt klädd med fasadtegel. Bjälklag och takstolar är av trä. Uppvärmning sker med en flispanna i källarplanet. Bränsle har varit flis. Murstocken går rakt genom huset och är av tegel.

UNDERSÖKNING

Brandskadorna består av att samtliga takstolar är bortbrända. Brandskador finns även i ett sovrum på andra våningsplanet. Övriga rum på andra våningsplanet har sekundära brandskador. På bottenvåningen består skadorna av vatten och rökskador. Vid undersökningen kunde konstateras att dörren som leder upp till vindsloftet har brunnit från vindsloftssidan. Branden har sedan spridit sig till rummet på andra våningen. Den primära branden har varit på vindsloftet.

BRANDORSAK

Sprickor i murstocken.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan fastighet förelåg inte.