

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i tvättmaskin.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandingenjör Mats Streer.

INLEDNING

Utvärderingen av branden är utförd för att fastställa brandorsak.

FÖRLOPP

Räddningstjänstens agerande

Klockan 14.45 fick X Brandförsvaret larm om brand i lägenhet. Larmet ringdes in av innehavaren av lägenheten. Vid framkomsten möttes räddningstjänsten av lägenhetsinnehavaren som visade personalen till brandrummet, ett litet tvätttrum. Branden var släckt vid framkomsten och lägenheten fick endast mindre rökskador.

Lägenhetsinnehavaren, som var hemma vid brandstart, hade upptäckt att det brann under tvättmaskinen och placerade en blöt handuk framför maskinen på golvet. Därefter hade hon stängt dörren till brandrummet och larmat brandförsvaret.

UNDERSÖKNING

Byggnad/Objekt

Byggnaden är en modern 80-90-talsbyggnad i två plan med bärande konstruktion av betong. Fasadmateriell av tegel och taktäckning av betongplattor. Huset är försett med friliggande yttertrappor. Brandteknisk klass på byggnaden är Br 2. Lägenheten bildar egen brandcell och brandteknisk avskiljande klass på brandcellsgränser är EI 60. Ventilationen är ett F/T system. Brandvarnare fanns.

Brandorsak

Branden orakades genom elfel i motorn till vattenpumpen.

Spridning och skador

Branden spred sig inte vidare från tvättmaskinen. Brandskadorna begränsades till slangar och pumpmotor samt till mindre brandgasskador i tvätttrum.

SLUTSATSER/ERFARENHETER

Hushållsmaskiner bör inte lämnas obevakade. Man bör inte lämna lägenheten eller lägga sig att sova med maskiner igång. Lägenhetsinnehavarens agerande var som hämtat från handböckernas facit. Ett gott agerande i ett tidigt skede medförde att skadorna minimerades.

ÅTGÄRDER

Branschorganisationen måste sträva mot att deras maskiner inte vållar brand.