

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i elcentral.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN på polismyndigheten.

PLATSUNDERSÖKNING

Brand har uppstått i fastighetens elcentral vilken är belägen på bottenplanet intill hisschaktet. Branden har förevarit i anslutning till elmätaren för fastigheten. Under denna hänger ett kretskort med bl.a. en transformator. Detta är kopplat till elmätaren med tre ledare, en till en fas (230 V), den andra till nollan och den tredje till pulsgivaren. Från kretskortet hänger två ledare som vid undersökningstillfället inte är anslutna. Det kunde ej heller konstateras var dessa ledare hade varit anslutna. Vad denna anordning haft för funktion är också okänt, men det torde varit någon typ av pulsgivare. Elverket har ingen vetskap om denna. Det är emellertid i denna anordning som branden har uppstått. Säkringen till den fas som denna är inkopplad på har utlösts. Från denna anordning har branden spridit sig till elmätarens plasthölje. Elmätaren är monterad på väggen mot hisschaktet och rök har trängt in i detta. I samband med att säkringen utlöstes har hissen stannat. De som då befann sig i hissen uppgav att rök trängde in i hisskorgen underifrån. Ingen av dem blev skadad.