

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, förvaltningsbyggnad/kontor.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.

OBJEKTET

Fastigheten är byggd av tegel i tre plan med källare. Objektet är skyddat av automatiskt brandlarm som är vidarekopplat till räddningstjänsten. Släckutrustning finns i objektet och vid den larmade lokalen.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Automatlarm

Larmtid: kl. 14:34

Framkomst: kl. 14:39

Larmstyrka: BM-Bf-4 Bm, ambulans

Före framkomst

Innehavaren hade fått en stor sändning av gods och hade plockat in godset i lokalen. Godset var skrymmande kartonger, det var mycket trångt i lokalen. Han hade passerat ett Trinette-kök och råkat komma åt strömställaren till en spisplatta. Han fanns på kontoret när han kände röklukt, strax efteråt utlöste brandlarmets rökdetektor. Han släckte själv branden med en handbrandsläckare (skum).

Vid framkomst

Räddningstjänsten möttes av fastighetens representant och innehavaren. Räddningsledaren fick information om att det hade brunnit på en spisplatta till ett Trinette-kök och att branden var släckt. Räddningstjänsten satte in rökfläkt och ventilerade lokalen, innehavaren övertog ansvaret.

UNDERSÖKNING

Undertecknad var med på larmet. Brandplatsen var den innersta spisplattan på Trinette-köket. Avståndet från Trinette-köket och upplaget kartonger är 0.50 meter. Den innersta spisplattan har varit aktiverad men i vilket läge strömställaren har stått har ej kunnat fastställas. Innehavaren har varit på plats hela tiden, från brandstart till släckning.

SPRIDNINGSRISK

Ingen brandspridning, innehavaren har varit på plats vid brandstarten. Rökspridning i brandstartrummet.

SLUTSATS

- Det finns inget motiv för branden utan det har varit en olyckshändelse.
- Brandstart på Trinette-kök, spisplatta.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Innehavaren rekommenderades att ta bort vreden till strömställaren för spisplattorna. Innehavaren följde rekommendationen omgående medan vi var på plats.