

ANMÄLAN OM BRAND I BUSS

Av anmälan till polismyndigheten framgår att anmälaren sett kraftig rökutveckling och att det brann i bussens förarsäte. Föraren hade på grund av den stränga kylan monterat in en extra värmefläkt i bussen. Han hade dragit in en extra kabel i bussen. Kabelvindan hade han sedan lagt till höger om förarsätet. Mycket av kabeln var då fortfarande kvar på kabelvindan. I kabelvindans eluttag hade han sedan kopplat in motorvärmaren och den extra fläkten som stod placerad på motorhuven till höger om förarsätet. Kabeln som var kvar på vindan hade smält ihop.

Trolig brandorsak: Överhettning i kabeln.