

BRANDPLATSUNDERSÖKNING

Undersökning utförd av polismyndigheten med anledning av anlagd brand i byggnad.

Den aktuella fastigheten är friliggande och rymmer garage, verkstad, lager, kontorsdel samt försäljningslokal. Någon har tagit sig in i fastigheten genom att bryta upp fönster. Då polisen anländer till platsen är ett större antal brandmän på plats och bekämpar branden i fastigheten och har den under kontroll. Räddningskåren ser inga människor i närheten av den brandhärjade fastigheten.

Brännbar vätska har hållts ut i de olika lokalerna i fastigheten. I butiksdelen finns tre separata brandhärddar. Kontorsutrymmet är totalt utbränt och det går därför inte att fastställa brandorsaken i detta utrymme, men med tanke på de andra utrymmena, talar det för att branden har anlagts även i detta utrymme i avsikt att branden skulle sprida sig till övriga utrymmen i byggnaden. Det uppbrutna fönstret har stått öppet under brandförloppet.

Brandbilden visar att branden startat i kontorsdelen, där de största brandskadorna finns. En stängd dörr mellan kontoret och butiken har effektivt hindrat branden för att ta sig ut till butiksdelen. Sammantaget visar undersökningen att någon/några har förberett branden i alla utrymmen med brännbar vätska. Därefter har ett flertal bränder anlagts i kontorsdelen samt butiksdelen i syfte att dessa skulle förenas och så småningom nå alla utrymmen i byggnaden så att hela byggnaden med dess inventarier skulle brinna ner.