

BRANDORSAKSUTREDNING

Undersökning har utförts av polismyndigheten i samarbete med Räddningstjänsten med anledning av brand i motionscenter.

Branden var anlagd på trappan till omklädningsrum på husets baksida. Brand på annan trappa på samma hus har tidigare undersökts.

Huset är en barackbyggnad som inrymmer omklädningsrum samt toaletter och är byggt helt i trä. Brandskadorna består av sotbeläggning på vitmålat dörrfoder, kolningsskador på dörrens nedre del, sot- och kolningsskador på tröskeln och den närmaste plankan. Branden har självslocknat och räddningstjänsten har inte varit kallad för att släcka branden. Branden antas vara anlagd.