

BRANDPLATSUNDERSÖKNING

Undersökning är utförd av polismyndighet i samråd med räddningstjänsten, med anledning av brand i radhuslänga med sex lägenheter. Undersökningsobjektet är mycket brandskadat, i det närmaste totalbrunnet.

De aktuella radhusen är byggda i två plan. De är huvudsakligen uppförda i trä med skorpargrund (träbjälklag). Yttertaket är belagt med tjärpapp. Mellan varje radhus finns en luftspalt som på södra sidan täcks av plank/mellanvägg vid altan och balkong och på norra sidan täcks av en bräda. Radhusens altangolv består av tryckimpregnerade brädor som är spikade på golvbjälkar av sliperstyp. Det finns inga brandväggar eller brandsektioneringar mellan radhusen. Braskamin, röckanaler, elledning och elskåp m m har granskats utan att man funnit något som kan ha orsakat branden, varför frågan om brandorsak måste lämnas öppen.