

## **PLATSUNDERSÖKNING**

Undersökningen är utförd av polismyndigheten i samarbete med räddningstjänsten och Sprängämnesinspektionen, med anledning av explosion med efterföljande brand i ett kruttillverkningsrum.

Den troliga brandorsaken är att explosionsrester nått och antänt lättantändligt material i en mellanvägg via springor under korrugerad plåt. Branden har därefter fått utveckla sig i luftspalten i mellanväggen. Väggens gipsskivor har fördröjt brandens spridning.

Av det sammanställda materialet framgår att det handlar om en arbetsolycka, eventuella personskador.