

## BRANDPLATSUNDERSÖKNING

Undersökning är gjord av polismyndigheten i samarbete med Räddningstjänsten med anledning av anmälan om mordbrand i daghem.

Branden har ägt rum i lekstuga samt intilliggande förråd på daghemmets gård. Lekstugan står upphöjd från en grund av stenplattor. Väggarna och dörren är byggda av stående träpanel och taket är klätt med korrugerad plåt. Båda fönstren är av plast. Brandbilden och övriga iakttagelser visar att någon har med kraftigt våld brutit av dörrens hänglåsbeslag, dörrkarm och översta gångjärnsbeslag. När man fått tillträde har man rumstrerat om i lekstugan och anlagt branden inne i stugan på okänt sätt. Vid undersökningen kunde ej något brandfarligt ämne förnimmas. Takfoten på intilliggande förrådsbyggnad var kraftigt kolad och enligt räddningsledaren var risken stor för att branden skulle ha spridit sig via förrådet till huvudbyggnaden.