

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i biltvättshall.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Karl Henriksson och Kenneth Möller, X brandförsvär

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Den xx-xx-xx larmades brandförsvaret om brand i tvätthall, xxxxxxx. X brandförsvär uttryckte. Branden visade sig senare vara belägen i Y-stad kommun. Då en kund skulle tvätta sin bil upptäcktes branden. Denna bil var utanför tvätthallen, lyckligtvis ännu ej inkörd.

BYGGNADSTEKNISK BESKRIVNING

Bensinstationen är uppförd i mitten av sextiotalet och är en enplansbyggnad med butik, verkstad och två tvätthallar för automattvätt. Tvätthallarna har tillkommit i efterhand i en utbyggnad, vilket medförde att väggen mellan tvättbana och verkstaden som låg närmast var av murverk (fd yttervägg) vilket var bra.

Branden upptäcktes även internt via ett internt brandlarm som detekterade rök i verkstadsdelen. Branden spred sig till byggnadens tak vilket var brännbart. Bensindelen låg i andra änden av byggnaden och var aldrig hotad. Under branden transporterades ett större förråd av fyrverkeripjäser som lagrades i ett EI 60 avskilt utrymme mellan verkstad och tvätthall.

UNDERSÖKNINGEN

Någon polisutredning skedde ej. xxxxx har anlitat Svenska Brandförsvärsföreningen som påbörjat en utredning. Liknande bränder har inträffat, bland annat i Z-stad. Kontakt har tagits med tillverkare av tvättutrustning för att förhindra nya bränder. Någon brandfarlig vara förekommer ej i tvättarna. Trolig orsak är brand i motorer på grund av en fuktig atmosfär (jämför bränder i tvättmaskiner för kläder). Biltvättarna innehåller en hel del plastmaterial och elledningar.



I mittenhallen startade branden.