

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brandtillbud vid taxistation, söndagen den xx-xx-xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Fredric Jonsson, Räddningstjänsten efter uppgifter från räddningstjänsten i X-stad och tekniska roteln vid polisen.

UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

Ett tidningsbud upptäcker brand i en soptunna intill taxistationen i X-stad. Tidningsbudet drog ut tunnan från väggen och knackade på hos Taxi. En taxiförare som låg och sov i lokalen öppnade dörren. Taxiföraren vält omkull soptunnan och släckte branden. Efter händelsen går taxiföraren in i huset igen och upptäcker från ett fönster att det även brinner vid en pizzeria lite längre bort. Räddningstjänsten larmas till denna händelse och när polisen kommer fram kan man gripa en person misstänkt för att ha anlagt bränderna.

UNDERSÖKNING

Sopkärlets placering invid fasaden gjorde att branden kunde sprida sig till byggnaden om den inte hade släckts i ett tidigt skede. Väggens konstruktion bestod av stående trälockpanel, regelstomme med isolering, ett slags wellpappsliknande isolerskikt samt gips 13 mm. I byggnaden låg en person och sov. Byggnaden saknar system för att varna för brand såsom brandvarnare eller brandlarm. Det fanns således risk för att branden medfört fara för taxiförarens liv och hälsa.

ERFARENHETER

- Detta är ytterligare ett fall i raden av bränder i sopkärl intill brännbara fasader.
- Oerhört lyckliga omständigheter med tidningsbudet som råkar passera just vid rätt ögonblick kan ha förhindrat en tragisk utgång av händelsen.
- Bättre rutiner för placering av brännbara sopkärl intill brännbara fasader är önskvärt.
- Finns det sopkärl som har bättre brandtekniska egenskaper än andra?
- Vilket avstånd till byggnad skall vi rekommendera för uppställning av sopkärl på ett brandsäkert sätt?



Sopkärlets placering intill väggen.