

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Blev kallad till retsvärdesinsats efter brand i hiss. Vid tillfället upptäcktes att trappan ej låg på plats.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, räddningstjänsten.

BYGGNAD

5 vånings flerfamiljshus, Br1 byggnad.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Brand i hiss på översta planet. Branden hade varit mycket kraftig.

UNDERSÖKNINGEN

Genomfördes genom dokumentation på plats samt samtal med räddningsledaren på plats.

VERKAN AV SKADAN

Vid släckningen hade rökdykare dragit grovslang i trapphuset. Slangen hade fallit ned i utrymmet mellan trappstegen och hisschaktet. När vatten släpptes på försköts trappan och lossade i sina infästningar så att den försköts i sidled och låg lös mot vilplanen.

SLUTSATSER

Då trappkonstruktionen är liknande denna med förfabriserade betongelement bör man vara uppmärksam på slangdragningen.

FÖRSLAG

På de platser där denna typ av trappor finns bör man försöka förmå fastighetsägaren att täcka dessa springor.