

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Här var vi nära en dödsbrand. Den första på flera år i X-stad. Rtj ville helt enkelt titta på omständigheterna runt branden.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, Rtj med benäget bistånd av AA och BB, Tekniska roteln.

BYGGNADSBESKRIVNING

Byggnaden är ett flerbostadshus byggt i tre våningar. Byggtid okänd, men uppskattningsvis sent 19xx-tal. Den aktuella lägenheten består av två rum, kök och badrum. Den är en hörnlägenhet belägen i byggnadens sydvästra hörn. Det eldhärjade vardagsrummet är beläget i lägenhetens sydvästra del. Det har sin dörr på den norra väggen i det nordöstra hörnet. Det finns två fönster i rummet. Ett på den södra och ett på den västra väggen. Det har en planyta <20 kvm.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Rtj fick larm om brand i lägenhet xx-xx-xx kl 20:24. Rtj kom fram till brandplatsen sex minuter senare alltså 20:30. inträngning med rökdykare startade omedelbart. Lägenhetsdörren fick brytas och effekt på släckinsatsen uppnåddes 20:33. Rökdykarna hittade en kvinna samt en hund i anslutning till vardagsrumsdörren. Båda togs ut i det fria. Kvinnan togs omhand av ambulanspersonal. Båda var medvetslösa och hade inte klarat sig särskilt mycket längre, då röken i lägenheten var tät då de hittades.

UNDERSÖKNING

Vid undersökning den yy-yy-yy tillsammans med poliserna AA och BB framkom följande: Branden har enbart varit lokaliserad till vardagsrummet. Övriga rum var visserligen sotiga men inte brandskadade. En hörnsoffa placerad i rummets nordvästra hörn var kraftigt brandskadad. Tapeterna i soffhörnet var bortbrända. Gardinerna i det västra fönstret var borta. I övrigt var skadorna i rummet små. Branden har startat i soffan. Det enda i lägenheten som är ordentligt brandskadad var soffan. Den har avgett gott om brandgaser på kort tid. Detta förhållande är förmodligen en av anledningarna till att lgh-innehavaren inte lyckades ta sig ut i det fria. En annan är att lgh saknade brandvarnare vilket automatiskt medför senare upptäckt av branden.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisken från vardagsrummet till övriga delar av lägenheten var uppenbar. Spridning genom fönster till ovanför liggande lägenheter hade kunnat ske. Möjlighet finns att branden även skulle ha kunnat gå via lgh-dörren till trapphus och därigenom utgöra fara för övriga hyresgäster. Rökspridning till andra lägenheter har skett genom otäta lgh-dörrar via trapphuset.

SLUTSATSER

Brandorsaken är svår att bedöma, men med tanke på var branden uppenbarligen startat och att lgh-innehavaren är rökare, ligger en fimp i soffan nära till hands.

ERFARENHETER

En brandvarnare hade förmodligen gjort susen i detta fall. Rtj insats var snabb och effektiv. Detta faktum räddade förmodligen livet på lgh-innehavaren och hunden.

FÖRSLAG

Fastighetsägaren bör installera brandvarnare i hela sitt bestånd av fastigheter.