

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Lars-Ove Jansson

UPPLYSNING OM BRANDEN

Brandförsvaret i X-stad fick larm om villabrand X-vägen i X-stad. Station A, yttre befäl samt X-stad deltidskår ryckte ut. Lågor slår ut genom ett fönster på bottenvåningen då X-stad deltid kommer fram. Branden slås ned utifrån för att undvika yttre spridning av branden via fasad och uppåt. Rökdykare sätts in för inre släckning samt genomsök av villan efter eventuella kvarvarande personer. Villan står för närvarande under ombyggnation varvid dessbättre inga personer finns kvar. Sedvanlig ventilation av brandgaser samt kontroll och eftersläckning av glödbränder. Brandförloppet har varit långsamt till att börja med för att sedan utvecklas till övertändning. Branden släcktes relativt snabbt. Vid brandplatsen fanns en syster till ägaren av villan. Hon berättar att det utförts arbete med golvslipning under dagen. Villa i 2-plan. Ca 120 kvadratmeter i varje plan. Branden har startat på nedre plan i ett rum med trapphall till övre plan. Stora brandskador på nedre plan samt plan 2 i trapphallen. I övrigt rök och sotskador i hela huset. Se vidare polisens rapport.

ERFARENHETER BRANDFÖRSVARET

Ytterligare en brand som med all sannolikhet startats på grund av självantändning av linolja och slipdamm. Stora skador som följd, möjligen totalskada på hela huset. Kontakt har tagits med den aktuella golvfirman om problem med självantändning. Dom har idag regler för att undvika självantändning bl a med rutiner för att tömma slipdammspåsar efter dagens slut, men i det här fallet är man ej säker på att det har utförts. Den aktuella träoljan är av märket X (identifierat märke) och innehållet är bl a linolja, lösningsmedel och färgpigment.