

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brandlarm med larmlagring och larmorganisation. Rökutveckling från plastflaska.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, räddningstjänsten.

BYGGNADEN

Äldreboende med egna lägenheter. Br1 byggnad i två plan.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

En man boende i en lägenhet hade besök och kokade kaffe i en perkolatorbryggare och värmdes tevattnen på spispattan. Efter att han hade stängt av spisen kom sladden till kaffebryggaren åt en plastflaska som stod på bänken varvid flaskan föll på den fortfarande varma plattan. Detta medförde att det blev rökutveckling och brandlarmet gick igång varvid personalen kom till lägenheten och konstaterade vad som skedde och kunde återställa larmet så att det ej gick vidare till räddningstjänsten.

UNDERSÖKNINGEN

Utfördes genom besök på platsen och samtal med personal och den boende i lägenheten.

BRANDORSAK

Omkullvält flaska på spis.

SLUTSATSER

Den planerade larmlagringen och utbildningen av personalen har fungerat.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER

Eluttag bör ej placeras ovan spispattor.