

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Telefonsamtal till räddningstjänsten om att en vattenkanna hade smält och orsakat rök i lokalerna. Räddningstjänsten ej larmad till platsen. De som arbetade i lokalerna var oroliga för att lukten och röken var skadlig.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg, räddningstjänsten, som åkte till platsen.

BYGGNAD

Brandsäker byggnad av äldre årgång från början på 19xx-talet.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Lördagen den xx-xx-xx hade en person som ej är förtrogen med lokalerna och diskat varvid man hade trott att vredet på trinettbänken även reglerade kylskåpet varvid man slog på vredet på 2:an. Vid cirka 7:30 kom den första personen till lokalen och fann den då till viss del rökfylld men endast som en svag dimma men lukten var stickande. Fönsterna öppnades och vädring skedde. Jag var på plats vid 14 tiden och då kunde en svag plastlukt kännas. På plattan stod en vattenkanna av plast. Kannan brukar vara fylld med vatten men vid detta tillfälle kunde man inte vara helt säker om den hade innehållit vatten. Om kannan innehöll vatten kan det ha gjort att förloppet blivit långsammare.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen gjordes genom okulärbesiktning och genom att prata med en av de som hade varit i lokalen på lördagen.

BRANDORSAK

Genom att man av misstag hade vridit på vredet för plattan.

SPRIDNINGSRISK

Förelåg ej då plattan hade stått på i cirka 50 timmar.

SLUTSATSER

Gamla trinettbänkar måste göras säkrare genom att en intensifiering av information.

ERFARENHETER

Att vredet på läge två ej är tillräckligt för att en brand skall bryta ut.

FÖRSLAG

Att en informationskampanj blir genomförd.