

Information om brand i fasaden på företaget X. Larm kl. 16.06.00

Larm om brand i fasaden på företaget X. Vid brandförsvarets framkomst stod personal från företaget och försökte släcka branden med hjälp av vattenhinkar. Eftersom brandförsvarets insatstid var ovanligt lång pga. en pågående markbrand är det troligt att personalens släckförsök blev skillnaden mellan en omfattande skada och den begränsade skada som nu blev. Branden begränsades till fasaden men risk för brandspridning via takfoten till vinden fanns. Delar av yttertaket fick sågas upp för kontroll, ingen spridning in till byggnaden hann ske.

Intill fasaden har diverse brännbart material lagrats. Ett torkskåp inpackat i Frigolit och plast, kabelrullar, lastpallar mm.

Ett rykte sa att två grabbar varit synliga på platsen. Enligt polisen finns inget som tyder på att detta var annat än ett rykte. Teorin om anlagd brand är därför inte aktuell.

Vid den plats där torkskåpet stod, direkt utanför en altandörr, fanns även företagets rökruta. Askkopp och fimpar i stor mängd fanns bland brandresterna. Den troliga slutsatsen är därför att en cigarettfimp på något sätt antänt det lättantändliga plast och frigolitemballaget. Torkskåpet stod på en lastpall och det blåste en del. Det är därför fullt möjligt att en dåligt släckt cigarett kan vara brandorsaken.

Spridning in i byggnaden eller vinden var inte långt borta.