

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i villa.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Ola Käll, räddningstjänsten.

## **BESKRIVNING AV OBJEKTET**

Villan har en två-plans del och en enplansdel. Källare finns. Till lågdelen är den inbyggda altanen kopplad. Dörr finns mellan kök och altan. Inga brandvarnare fanns i huset.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

Villan bebos av två personer. Mannen skulle, innan han gick och lade sig, ta ett bloss. Han gick ut på den inglasade altanen och ställde sig vid sittgruppen och rökte, han fimpade sedan genom att med fingrarna peta bort glöden till askkoppen. När han lagt sig hörde han ett fräsande ljud och såg då genom fönstret att det brann på altanen. Han går ned och öppnar dörren, då får branden ett snabbt förlopp och han ringer för att larma. Räddningstjänsten får in larmet kl 01.24 och åker ut med 8 man. Förstärkning begärs från X-stad. Branden sprider sig till vinden och kök. Håltagning görs och branden släcks. Inga människor kom till skada.

## **UNDERSÖKNING**

Vid undersökningen konstateras att branden startat på altanen. På altanen finns, förutom matgrupp och sittgrupp olika elinstallationer för belysning och uppvärmning. Inga installationer har varit påslagna. Branden har med stor sannolikhet börjat i området kring sittgruppen.

## **SLUTSATS**

Med stor sannolikhet är det den nattliga rökningen som har orsakat branden. Mannens sätt att fimpas, kan ha inneburit att han petat glöden förbi askkoppen och ned i den fätölj som stod bredvid bordet med askkoppen på. Glöden har därefter antänt dynan i fätöljen.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk förelåg till hela huset, dock ej till angränsande fastigheter.

## **ERFARENHETER**

De som röker, måste alltid förvissa sig om att glöden är släckt och att inga glödrester hamnar bredvid askkoppen. Om familjen somnat utan att upptäcka branden, hade branden sannolikt fått en tragisk utgång, då brandvarnare saknades i villan.

## **ÅTGÄRDER**

Familjen har lovat att inköpa och montera brandvarnare.