

## ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i solarium.

## UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Jörgen Nygren, räddningstjänsten.

## HÄNDELSEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl. 17.03 om en brand på X-vägen. Utryckningsstyrkan bestod av 1+4 från X-stad samt 1+3 från Z-stad. Räddningsledare var BM NN. Vid framkomsten konstaterade man att det brann i ett solarium som var uppställt i ett mindre rum. Personal samt besökare som befann sig i lokalerna utrymdes och därefter skickades rökdykare in i lokalen där solariet stod. Branden släcktes snabbt och därefter påbörjades ventilering av lokalerna och till detta använde man fläktar samt öppnade fönster. På grund av den kraftiga rökutvecklingen i lokalen fick ett flertal personer föras till sjukhus då dom kände av rökskador.

## UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden hade startat i en speciell box som satt under solariet. Boxen innehöll en massa kondensatorer, drosslar samt annan elektrisk utrustning. Av någon anledning har branden startat i kondensatorerna. Ägaren till solariet, företaget X, hämtade solariet dagen efter för att göra en opartisk utredning vad som orsakat branden. Vid ett samtal med företaget X skulle han sända mig en rapport när utredningen var färdig. Han hade även kontaktat samtliga företag som leasade denna typ av solarium av honom och då informerat om händelsen i X-stad. Polisens tekniker gjorde ingen undersökning av solariet. När jag har fått utredningen kommer jag att skicka den till Räddningsverket.

## SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning förelåg.

## SLUTSATS

Brandorsaken ej fastställd. Dessutom skulle personalen behöva någon form av brandutbildning så att man vet hur man skall agera vid ett sådan händelse.

