

Brand i studentlägenhet, den xx-xx-xx klockan 22.46. Branden inträffade i en studentlägenhet på nionde våningen.

HÄNDELSEN

När räddningstjänsten anlände, klockan 22.54, möttes man av rök i trapphus, en rökfylld korridor samt en fullt utbruten rumsbrand. De boende på den aktuella våningen hade utrymt när räddningsinsatsen påbörjades. Branden släcktes relativt snabbt varefter lämpning av brandrester och rökventilation inleddes. Som vanligt, är man benägen att säga, fungerade inte rökluckan i det brandsäkra (!) trapphuset. Restvärdesarbete under cirka en timma följde efter slutförd släckning.

BRANDORSAKEN

Vid min brandplatsundersökning kunde jag konstatera att branden verkade ha startat från en låg nivå, i stort sett från golvet. Här hade bl.a en papperskorg varit placerad. Enligt rumsinnehavarens utsago till räddningspersonalen, trodde han själv att det var en dåligt släckt cigarettfimp, vilken kastats i papperskorgen, som vållat branden. Inget motsäger denna beaktelse.

En fråga som ställdes var huruvida fastigheten hade ett fungerande brandlarm. I brandrummets tak satt resterna av en något smält värmedetektor. Fastigheten hade tidigare haft ett brandlarm, men detta var numera inte anslutet.

I det intilliggande studentrummet, nu rök- och sotskadat, satt också en värmedetektor men enligt fastighetsskötaren monterade man efter hand ner dessa. Något fungerande brandlarm, anslutet till räddningstjänsten, fanns således inte någon stans i byggnaden.

Enligt min bedömning har branden med största sannolikhet vållats av rökning, och då på att en osläckt fimp antänt papperskorgens innehåll.