

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Rökutveckling i hela villan. Ägare fanns inne i villan i röken, hans son var hos en granne. Små lågor utanför öppen spis. Petflaska med bensin nedsmält på laminatgolvet. Glasluckorna till gjutjärnsinsatsen var stängda med full brand i vedträd inne i eldstaden.

Räddningstjänstens åtgärder

Släckning av branden på golv utanför öppen spis med skumsläckare. Ventileringsavhjälpning av hela fastigheten. Fastighetsägaren samt hans 2-åriga son transporterades till sjukhus med ambulans för observation.

Brandförlopp

Ett explosionsartat förlopp då mannen tömde bensin på glöden i eldstaden.

Skadeomfattning

Brandskador på golv utanför eldstaden samt sotskador i gillestugans tak och väggar. Röksmitta i hela villan.

Spridningsrisker

Risk för spridning inom gillestugan och vidare i fastigheten.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Enplansvilla med källare. Gillestugan i källare stod i öppen förbindelse med övervåning via öppet trapphus.

Primärbrand

Branden har startat i anslutning till den öppna spisen där glöd fanns efter ett antal försök att göra upp eld i eldstaden.

Brandorsak

Brandens spridning utanför eldstaden berodde på att mannen använde brandfarlig vara klass 1, bensin.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

Mannen är i åldern runt 30 år och det synes vara oförståeligt att han inte har den riskmedvetenheten med att använda bensin som tändmedel. Tur i oturen var att det tände omedelbart så att inte fallet varit att han tömt in bensin i eldstaden för att sedan sätta till en tändsticka då bensin hunnit avge ångor inuti eldstaden med ett ännu värre förlopp än som nu var fallet. Han kunde ha skadat sig själv allvarligare och sedan var hans 2 åriga son ensam kvar på övervåningen.