

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Misstanke om anlagd brand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

En fristående träbarack på ca 175 m² avsedd för skoländamål. Den är placerad på plintar. Utrymmet under byggnaden är spärrat med brädor. Byggnadens fasad är målad och takfoten förhållandevis tät. Byggnaden är placerad <8 m från en gymnastikbyggnad som har högt sittande fönster i den fasad som gränsar mot baracken. Brandbelastningen inne i byggnaden är låg till måttlig.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Räddningstjänsten var på plats 3-4 min efter larmet klockan 23.26. Branden hade fått fäste i byggnadens utsida. Rtj släckte initialbranden och bröt upp delar av väggen för kontroll.

UNDERSÖKNING

Undersökningen visade att ingenting tyder på något annat än att branden var anlagd, förmodligen med uppsåt.

SPRIDNINGSRISK

En snabb insats förhindrade en totalskada på byggnaden. Den hindrade även brandpåverkan på och spridning till den intilliggande gymnastikbyggnaden.

SLUTSATSER

Branden är anlagd. En av flera anlagda bränder på senare tid i X-stad.

ERFARENHETER

Fastighetsägaren monterar för närvarande automatiska fasadlarm på samtliga byggnader av denna art. Ett snabbt larm ger förutsättningar för ett lyckat släckresultat.

FÖRSLAG

Snabba på monteringsarbetet.

ÅTGÄRDER

Utredningen delges fastighetsägaren och kommunskyddet.