

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Rökutveckling från diskmaskin

INLEDANDE BESKRIVNING

Innehavaren märker rökutveckling från diskmaskinen under drift. Diskmaskinen är placerad under en bänk och röken kommer från baksidan av maskinen. Strömmen slås ifrån och räddningstjänsten larmas. Vid räddningstjänstens framkomst är det endast rök i lägenheten, personalen kopplar ifrån maskinen, både vatten och elektriskt. Diskmaskinen är enligt ägaren 6 år gammal och har inte krånglat tidigare.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens framkomst är det endast rökutveckling från maskinen, ingen brand.

Räddningstjänstens åtgärder

Utvädning av röken genom befintliga fönster, bortkoppling av maskinen både elektriskt och vatten.

Brandförlopp

Rökutveckling från diskmaskinen.

Skadeomfattning

Inga synliga skador på maskinen, inga skador på huset och man kunde inte känna någon röklukt vid besöket.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Fastigheten är en tvåplans friliggande villa med källare. En lägenhet i varje våning, lägenheten där diskmaskinen stod är belägen på andra våningen. Diskmaskinen stod placerad under en köksbänk mot ytterväggen.

Primärbrand

Diskmaskin Märke X (identifierat märke) Prod. nr. xxxx Serie nr. yyyy.

Brandorsak

Tekniskt fel, vattenpumpen bränd.

SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER

Tack vare att rökutvecklingen upptäcktes tidigt blev skadorna ringa, vid undersökningen kunde man inte se några skador alls och inte känna röklukt. Hade man inte varit hemma vid tillfället hade sannolikt skadorna blivit betydligt större. Orsaken till rökutvecklingen var enligt den reparatör som reparerade diskmaskinen en bränd vattenpump.