

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i musikcafé.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Christer Granlund, brandförsvaret.

BESKRIVNING AV BYGGNADEN

Byggnaden är i 5 plan med en vind uppfört i tegel i slutet av 1920-talet, som renoverades på 1980-talet, tak och takstolar av trä.

BESKRIVNING AV AKTUELL LOKAL

Lokalen ligger ett halv plan ner från gatan, lokalen har en yta på ca 100 kv som har en alternativ utrymningsväg till källaren och till det fria, personantal är satt till 70 st. Inredning är en bar med ett litet kök för servering av drycker samt tilltugg (smörgåsar, pajer mm) i övrigt är brandbelastningen normalt för ett café av denna storlek.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Efter avslutad servering på kvällen (ca: 22,00) städades lokalen som innebar att man tömde askkoppar i en sopsäck av plast som satt fast på en upprätt ställning. Sopställningen var placerad i anslutning till ett kylskåp och ett högskåp bakom baren. Förmodad tändkälla är att askan från någon av askkopparna ej var riktigt släckta så ca: 2 timmar senare utbryter en brand i lokalen.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen gjordes dels vid brandtillfället samt dagen efter där man kunde konstatera var sopsäcken varit placerad samt vilka brandskador som uppkommit på kylskåpet och högskåp. Lokalen fick omfattande rökskador på grund av att man ej kunde öppna några fönster utan att man ventilerade med mekaniskventilation med fläktar.

SPRIDNINGSRISK

Med beaktande av ovanstående är min bedömning att risk för brand och rökspridning har förelegat även till andra utrymmen i fastigheten.

FÖRSLAG

Att förmedla till ägare och innehavare till restauranger och liknade inrättningar att ett plåtkärl med lock skall finnas till tömning av askkoppar samt andra föremål som kan tänkas vara en tändkälla.

ÅTGÄRDER

Återkoppling till ägaren för information.