

HÄNDELSEN

Omfattning vid framkomst

När räddningstjänsten kommer fram efter lite drygt sex minuter finner de stugan helt övertänd.

Räddningstjänstens åtgärder

Blir utvändigt släckning man slår snabbt ner branden, sedan är man försiktig med att lämpa ut för mycket detaljer eftersom man misstänker branden vara anlagd. Eftersläckning sköts av deltidskåren.

Skadeomfattning

Hela stugan blir helt utbränd och totalförstörd.

Spridningsrisker

Inga spridningsrisker då stugan låg ensligt i en mindre skog.

Undersökning

Av brandmästare Roger Banck och i undersökningen deltog även två av polisens tekniker.

Platsbeskrivning

Stugan ligger enslig i en liten skogsdunge ungefär 200 meter ifrån vägen och det är ungefär lika långt till närmsta hus.

Brandorsak

Branden är förmodligen anlagd. Stugan har ingen elektricitet eller någon fast uppvärmning.

SAMMANFATTNING OCH ERFARENHETER

Stugan ligger ensligt och är ej synlig från vägen. Det har inträffat några stycken anlagda bränder i kommunen de senaste dagarna. Det är därför intressant att utreda och försöka hitta några eventuella spår. Vi tog prover som skickades till SKL:s laboratorium för undersökning om eventuella spår av brandfarlig vätska. Troligen har branden gått till på följande sätt. Någon eller några personer har brutit sig genom ett fönster, sedan tagit sig in i stugan hållt ut någon form av brännbar vätska och därefter tänt på stugan.