

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Branden var tämligen dramatisk varför en utredning ansågs lämplig.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare.

OBJEKTET

Objektet är en flerbostadsbyggnad i tre våningar med ett flerbilsgarage i källaren. Garaget är långsträckt, över 50 meter långt, med lutning från porten mot garagets bortre ände. Med infarsgången är avståndet från det fria till bortre änden över 70 meter.

HÄNDELSEN

En privatperson med parkeringsplats i garaget utförde en bilreparation på sådant sätt att brand uppstod. Reparationen utfördes på kvällen den xx-xx-xx. Han var inte på plats vid brandstarten. När branden startat går inte att utröna. Räddningstjänsten fick larm om brand på morgonen den yy-yy-yy. Räddningstjänsten fick en brand med lång inträngningsväg på halsen varför den förhållandvis nyanskaffade värmekameran kom väl till pass. Med hjälp av den kunde primärbranden lätt lokaliseras och därefter släckas. Ett utmärkt hjälpmedel.

UNDERSÖKNING

Undersökningen genomfördes under dagen den yy-yy-yy. Exakt vad som orsakat branden är pga skadornas omfattning svårt att uttala sig om. Ingenting tyder på att anlagd brand kan misstänkas.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisken till andra bilar i garaget var uppenbar.

SLUTSATSER

Ett misstag vid den aktuella bilreparationen är orsaken.

ERFARENHETER

Flerbilsgarage skall definitivt inte användas som bilverkstad.

FÖRSLAG

Information utgår från hyresvärden till samtliga hyresgäster om saken.