

HÄNDELSEFÖRLOPP

Larm om villabrand i tomt hus i X-by klockan 14:19:00. Räddningstjänsten X-by kom fram till brandplatsen klockan 14:36:00 och då var fastigheten redan helt övertänd. Utvärdig släckning startades och förstärkning med tankbil begärdes från X-stad, denna anlände 15:06:00.

UNDERSÖKNING

Skulle göra undersökning sex dagar efter branden men då hade räddningstjänsten i X-by redan ordnat dit en grävmaskin som hade rivit huset med anledning av flera återantändningar. Jag var dock på platsen under dagen då huset brann men först en timme efter brandstart, och då var huset redan övertänt. Intervjuade några vittnen, och med hjälp av deras utsaga är det mycket troligt att branden startat med en soteld eller en spricka i murstocken. Personerna i fråga hade sett att det kom fram tunn rök runt skorstenen detta hade pågått under en ganska lång tid men ingen hade larmat. Detta skedde inte förrän lågor slog ut runt skorstenen, på grund av att mycket brandgaser hade samlats gick sedan branden snabbt över i en övertändning vilken i sin tur orsakade en totalskada på byggnaden.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk förelåg för spridning till intilliggande byggnader, risk för rökspridning som kunnat skada människors liv / hälsa förelåg inte.