

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Lars-Ove Jansson, brandförsvaret.

OBJEKTET

Byggnaden är en fd. matvaruaffär byggt i ett plan ca 240 m², med förrådsdel på 50 m². Den disponeras i nuläget av en städfirma som har kontor och lager i byggnaden. Inga brandtekniska installationer finns i byggnaden. Träkonstruktion med fasader av träpanel samt yttertak av råspånt och papp.

HÄNDELSEN

Brandförsvaret får larm om brand i byggnad fd matvaruaffären på X-vägen i X-stad den xx-xx-xx kl 23.55, och rycker ut med 2 stationer. Vid framkomst brinner det i förrådsdelen och upp mot taket. Stora lågor i träpanelen och i förrådstaket. Branden hotar att gå upp på vinden. En station går upp på taket och påbörjar håltagning för att brandventilera. Samtidigt görs en utvändig släckinsats av den andra stationen. Branden dämpas. Rökdykare går in i förrådsdelen för invändig släckning. Taket på förrådsdelen rivs bort för att komma åt glödbränder. Rökdykarna går in i fd. affärsbyggnaden för undersökning. Endast lite brandrök har kommit in i lokalerna som ventileras ut. En snabb och taktiskt riktig insats räddar byggnaden från att helt brinna ner.

UNDERSÖKNINGEN

Görs på plats. Personal från städfirman som är innehavare finns på plats. Utvändigt vid lastintag till förrådsdel syns stora låga brandskador på träpanel samt taket på förrådet. Här finns primärbranden. Det har stått en sopbehållare utanför förrådet. Inne i förrådet syns sot och rökskador runt dörrkarm samt runt en fläkt som sitter på ytterväggen. Förrådsdelens tak är brandskadat. Mycket av taket där är bortrivet av brandförsvaret. Branden har gått utvändigt från marken och upp mot taket. Inne i den stora kontors- och lagerbyggnaden syns inga brand eller rökskador. Taket är bortrivet på flera ställen av brandförsvaret för brandgasventilation. Uppe på vinden syns kolnings-skador på takstolar samt råspånten. Det har varit nära en övertändning på vinden.

SLUTSATSER

Branden är anlagd utvändigt vid en ingång till förrådet. Förmodligen har en sopsäck som stått vid fasaden stuckits i brand.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brand och rökspridning föreligger till hela byggnaden. Branden kommer utan släckningsinsats leda till att hela byggnaden brinner

ner.

ERFARENHETER

En lyckad insats av Brandförsvaret räddar byggnaden från att brinna ner.

Viktigt med håltagning för brandgasventilation på vinden i ett tidigt skede.