

UPPDRAGSBESKRIVNING

Undersökningen har utförts inom ramen för Räddningsverkets brandutredarprojekt samt som rapportering av dödsbrand. Till utredning har bifogats polisens tekniska undersökning i vilken bl.a. redovisas förutsättningar för utredning, samt även en beskrivning av byggnaden.

SAMMANFATTNING

Enligt polisens tekniska utredning har orsak till branden ej gått att fastställa. Inga tecken tyder på att branden varit anlagd. En tänkbar teori kan vara att glöd från skorstenen i den kraftiga blåsten blåst in under takteglet och antänt pärttaket och att branden utvecklats i yttertakets och sedan spridit sig vidare in i byggnaden.

ERFARENHETER

Troligtvis sov den omkomne då brand utbröt i byggnaden och blev ej varsebliven på branden. En brandvarnare, vilket sannolikt saknades i byggnaden hade varseblivit mannen och ökat chanserna att undkomma branden.

UPPTÄCKT OCH LARMNING

Larm inkom till SOS-W via telefonsamtal från förbipasserande hemtjänstpatrull.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÅTGÄRDER

Vid räddningstjänstens framkomst var byggnaden övertänd. Insatsen inriktade sig i första hand på att förhindra brandspridning till intilliggande ekonomibygnader på samma fastighet. Se även räddningstjänstens insatsrapport.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till ekonomibygnader på samma fastighet förelåg under den första delen av räddningsinsatsen.

PERSONSKADOR

En person vilken befann sig i byggnaden omkom i samband med branden. Personen påträffades efter branden i samband med polisens undersökning i en säng placerad i ett rum på markplan i byggnaden.

BRAND OCH RÖSKADOR

Totalskada på bostadshuset. Inga övriga skador på angränsande byggnader.