

Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens ankomst till platsen klockan 03:35

konstaterades följande: Fullt utvecklade brand i en obobodd villa, taket hade rasat in och hela fastigheten var övertänd.

Räddningstjänstens åtgärder: Branden släcktes ner i resterna av huset samt bevakades.

Brandförlopp

Branden har med största sannolikhet anlagts vid eller under "farstuvisten", branden har därefter spridit sig via trosbotten och därefter brutit genom golvet i sydvästra hörnet av byggnaden.

Fastigheten saknade elström och var obobodd. Räddningstjänsten hade fått förfrågan från ägaren om att senare under året använda fastigheten som övningsobjekt på grund av fastighetens dåliga skick.

Spridningsrisker

Brandspridning till andra fastigheter förelåg inte. Rökutvecklingen bedöms ej heller utgöra någon fara för människors liv/hälsa.