

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i teaterverkstad

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Jörgen Nygren, räddningstjänsten, och NN, Tekniska roteln.

HÄNDELSEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl. 03.35 om en brand på adressen XX. Första utryckningsstyrkan bestod av 7 man och räddningsledare för insatsen var BM NN. När räddningstjänsten kom till brandplatsen kl. 03.40 konstaterade man att det pågick en kraftig brand i källarplan på byggnaden. 03.41 påbörjades insatsen med en rökdykargrupp som fick till uppgift att släcka branden i teaterverkstadens virkesförråd, bilbärgare rekvirerades för att kunna flytta på bilar som stod i vägen samt förstärkning begärdes från Y-stad och Z-stad. Branden var släckt efter ca. 30 min och därefter vidtogs åtgärder för att ventileras ut rök samt kontrollera intilliggande utrymmen. Sammanlagt deltog 24 man i insatsen.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen konstaterades att branden hade börjat i tidningar som någon hade placerat på utsidan av garageporten och därefter antänts. Branden på utsidan av porten har varit kraftig och efter en stund har den förstört tätningar i porten och letat sig in i teaterverkstaden. Till höger innanför porten fanns det ett förråd av virke och i detta fick branden fäste. Någon naturlig orsak till branden har ej funnits.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till hela nedre lokalen. Faktisk rökspridning till intilliggande lokaler i källaren samt till lokaler i ovanliggande utrymmen.

SLUTSATSER

Branden har inte startat av sig själv utan den är anlagd.

ERFARENHET

Man bör undvika att lägga tidningar för distribution så öppet och dessutom på ett relativt undanskymt ställe. På detta ställe hade man tidigare anlagt bränder som inte hade orsakat någon utryckning från räddningstjänsten. I dessa två fall hade man tänt i sopbehållare av plast som var fylld med tidningar och omslagsplast. (Se separat fotobilaga).