

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Jörgen Nygren, räddningstjänsten, och NN, Tekniska roteln.

HÄNDELSEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl. 05.42.37 om en brand på adressen XX. Utryckningsstyrkan bestod av 9 man. Räddningsledare för insatsen var BM NN. Vid framkomsten konstaterades kraftig rökutveckling ur ett fönster från den aktuella lägenheten. En rökdykargrupp skickades in i lägenheten och fann då den äldre kvinnan sittande i rumssoffan. Kvinnan togs ut ur lägenheten och fördes därefter till sjukhus med lindriga rökskador. Branden i lägenheten släcktes av rökdykarna, den var begränsad till golvet och en stol.

UNDERSÖKNINGEN

Vid undersökningen konstaterades att branden troligtvis startat i en gardin. Om gardinen har hängt eller varit nerdragen innan den började brinna går inte att fastställa. Det troliga är att gardinen har legat eller hamnat över stolen och ner på golvet och därav orsakat brandskadorna på stolen samt golvet. Det finns ingen naturlig orsak till branden.

SPRIDNINGSRISK

Faktisk rökspridning i lägenheten samt risk för rökspridning till trapphus samt risk för brandspridning i hela lägenheten.

SLUTSATSER

Det fanns brandlarm i lägenheten samt i trapphuset. I lägenheten var det en värmedetektor placerad i hallen.

ERFARENHETER

Det är viktigt att man kontrollerar brandlarmet och även att man kontrollerar vilken sorts detektor som är placerad i lägenheterna. I detta fall var det i ett Servicehus med eget boende. Efter branden kontrollerades lägenheterna med tanke på att det skall sitta rökdetektorer i lägenheten. I detta fall hade man bytt ut detektorn på grund av ett flertal larm.