

## **UNDERSÖKNINGS PROTOKOLL**

Villan är uppförd på regelstomme i ett och ett halvt plan. Utvändigt är den beklädd med eternitskivor och har tegel som takbeklädnad. På östra gaveln finns ett tillbyggt uterum. Branden har börjat i ett sovrum på övervåningen på västra gaveln. När räddnings ledaren anlände till platsen var en övertändning mycket nära förestående. Utmed sovrummets norra vägg fanns en säng. På golvet låg ett s.k. konvektorelement som var anslutet till vägguttag. Enl. uppgift har elementet varit påslaget. Ovanför sängen fanns en bokhylla. På bokhyllan har en lampa med klämfäste varit fäst. Lampan har av okänd anledning lossnat och fallit ned i sängen. Lampan var försedd med en 40 W reflektorlampa. Enligt uppgift från fastighetsägaren var lampan inköpt på XX.

## **BRANDORSAK**

Lampan har med största sannolikhet lossnat och fallit ned i sängen och antänt sängkläderna.

## **SKADOR**

De direkta brandskadorna är koncentrerade till sovrummet. Därutöver har mycket omfattande värme-, rök-, och sotskador uppkommit på hela övervåningen.