

HÄNDELSEN

När räddningsinsatsen påbörjades, klockan 14.50, var det en fullt utbruten brand i ena väggen av industrilokalen, samtidigt som kraftiga brandgaser trängde ut längst med hela fastighetens takfot. Aktuella gasflaskor hade redan burits ut i det fria av de anställda. Branden var koncentrerad till ett område kring en fläktmotor, vilken satt på ett par meters höjd i väggen ovanför en arbetsbänk. Byggnaden, en f.d. ladugård nu ombyggd till verkstadslokal, helt uppförd i trä med plåtklädd utsida och med insidan gipsklädd. Risken var överhängande för en brandspridning till övervåningen, vilken bestod av ett helt öppet kontorslandskap. Med hjälp av bl.a. dimspikar i det vinklade kontorstaket lyckades man förhindra en spridning till kontorsdelen, vilket dock rökfylldes. Med en gaffeltruck frilades ytterväggen, och branden kunde begränsas till väggpartiet. Fastigheten, som ligger inbäddad i en idyllisk grönska, är som sagt ovanligt väl bibehållen efter branden. Räddningstjänsten hade i alla fall en insatstid om cirka 20 minuter, vilket ytterligare förstärker intrycket av en homogen släckinsats.

SAMMANFATTNING

Branden har startat i fläkten, och sannolikt är det fläktmotorn som är brandstiftaren, förmodligen genom överhettning. Utan en ordentlig genomgång av den brunna fläktinstallationen, om nu detta över huvud taget är möjligt, kan man naturligtvis inte helt utesluta att en annan tändkälla.