

HÄNDELSEN

När räddningsstyrkan anländer, klockan 13.06, konstaterar man att det brinner i en bastu i källarplanet. Insatsen: En kvinna fanns kvar i fastigheten, hon hade fått i sig en del rök medan hon uppehöll sig i källaren. Rökdykarna angrep branden från källaringången, det brinner i bastuutrymmet där trälarvar och väggpanel antänts. Brandröken har spridit sig till de ovanliggande bostadsvåningarna via den öppna källardörren. Så fort branden släckts sattes fastigheten under övertrycksventilering via trapphuset. Kvinnan bedömdes ej vara i behov av sjukhusvård efter sin kontakt med brandröken.

UNDERSÖKNINGEN

Bastuaggregatet upp- visar inga primära skador, varför man med stor sannolikhet kan utesluta att branden startat på grund av elfel. Allt talar för att en madrass, som placerats på sittlaven, har kommit för nära aggregatet och antänts. Enligt kvinnan, som placerade madrassen på sittlaven, var madrassen mellan 80-90 centimeter bred, och således bredare än sittlaven. Branden har startat ovanför aggregatet. Några synliga brandrester syntes inte inuti aggregatet.

Kvinnan uppger att hon avsåg att bada bastu, och samtidigt som hon kopplade på värmemediet placerade madrassen på bastuns trälave. Hon befann sig på villans första våning då hon kände brandröken. Trots att källaren nu var i stort sett rökfylld gav hon sig ner i utrymmet. Hon hann koppla ifrån bastuaggregatet och öppna källardörren mot trädgården innan hon sprang upp till bostadsdelen.

SAMMANFATTNING

Branden har startat i anslutning till bastuaggregatet, och då genom att den aktuella madrassen placerats på ett sådant sätt att den tangerat värmemediet och antänts. De direkta brandskadorna är koncentrerade till bastuutrymmet, medan källaren i övrigt är kraftigt rök- och sotskadat. Villans övre våningar har mer eller mindre rök- och sotskadats.