

Träbåten, en gammal fiskebåt, ligger förtöjd och under renovering i X-hamnen. Vid insatsen den xx-xx-xx brann det under kraftig rökutveckling i båtens för. Rökdykare insattes för undersökning av utrymmena ifall det kunde finnas människor ombord, så var dock inte fallet. Efter cirka 15 minuters insats var branden under kontroll. Trä- båten var byggd i flera skikt, och en svåråtkomlig glödbrand pågick mellan inre och yttre bordläggningen. Denna eftersläckning tog ytterligare cirka 20 minuter i anspråk. Vad som orsakat denna brand gick inte att fastställa av räddningsledaren. Han registrerade att det stod en värmebläkt på båtdurken, dock på ett sådant avstånd från primärbranden att den knappast kunde vara brandstiftare.

Branden den yy-yy-yy: När räddningspersonalen från X-stadsstationen anlände, klockan 01.20, brann det i både akter och förpik. På bilden till höger, som togs av utryckningsstyrkan vid insatsen, har en hink med brännbar vätska riggats upp i fören, innehållet har därefter antänts. Det råder således ingen tvekan om att de båda brandhårdarna vid detta tillfälle har uppsåtligt anlagts.