

När räddningstjänsten anlände stod lägenhetsinnehavaren, en kvinna i 60-årsåldern, på balkongen, från vilken hon också räddades ut. Hon fördes i ambulans till sjukhus, där hon behandlades för sina rökskador. Det var dock relativt lindriga rökskador. Brandorsaken: Åter har ett gammalt, över 20 år, kyl- och frysskåp orsakat en brand. Med stor sannolikhet handlar det också ånyo om kompressorns startrelä. För några år sedan konstaterades att dessa startreläer hade en benägenhet att krackelera, d.v.s dess keramiska massa sprack sönder. Detta ledde i många fall till att kompressorn havererade, men orsakade också stundtals bränder. Enligt fabrikanten så tillverkas inte längre dessa startreläer, produktionen upphörde för ett antal år sedan, varför nya typer av kyl-frys har en annan konstruktion. Hela skåpets baksida är sotigt och branden har varit på väg att få fäste i den bakomliggande köksväggen. Kvinnan hade onekligen turen på sin sida. Köket sot- och rökskadades, övriga lägenheten klarade sig med mindre rökskador. Bostadsbolaget som äger och förvaltar fastigheterna på den aktuella adressen, bör se över samtliga lägenheters kyl- och frysskåp.