

När brandförsvaret anländer, klockan 10.27, har personalen på förskolan själva släckt branden samt kopplat av huvudströmbrytaren. Branden hade förevarit i ett eluttag i ett bänkskåp, och inträffade efter det att elkontakten till en dammsugare anslutits. Efter en stunds dammsugning började det ryka från eluttaget och små lågor slog ut från anslutningen. Man bröt då omedelbart strömmen samt lyckades även kväva branden. Köket rökfylldes men trots att en rökdetektor satt omedelbart ovanför brandstället reagerade aldrig brandlarmet. Sannolikt för att brandröken inte var tillräckligt varm för att tränga genom den varma takluften kring detektorn. Anläggningen är larmlagrad, vilket personalen var insatt i, men något internlarm utlöstes aldrig. Larminstallationen bör naturligtvis omgående ses över, en åtgärd som redan efter branden anmäldes till ansvarig på larmfirman. Enligt kvinnan, som svarade för dammsugningen, så hade stickkontakten känts en smula konstig den sista tiden. Förmodligen hade kontakten knäckts under de oupphörliga böjningarna, varvid en kortslutning till sist uppstod. Skadorna blev denna gång försumbara, men en översyn av brandlarmet bör inte försummas! Efter branden kontaktade förskolepersonalen omedelbart larmfirmans ansvarige, enligt det telefonnummer som sitter rödklistrat på centralapparaten. Det var dock inte alldeles lätt att få tag i någon ansvarig!