

HÄNDELSEN

Brand i idrottsanläggning, den xx-xx-xx, kl.12.59. Branden var koncentrerad till en bastu i ett omklädningsrum. När räddningsstyrkan anländer konstaterar man att branden pågår i byggnadens övre våningsplan. Rök- och värmeutvecklingen är kraftig varför den insatta rökdykargruppen får ett tufft jobb att ta sig fram till brandhärden. Primärbranden kan lokaliseras till en bastu, i direkt anslutning till bastuaggregatet. En kvinna, anställd på företaget, har gjort ett släckförsök med hjälp av handbrandsläckare och inandats en del brandgaser, hon förs till sjukhus för observation. Kvinnan uppger att det brann direkt till höger innanför dörren till bastun, här satt också aggregatet. Hon uppgav vidare att de brukade torka tvätt i den aktuella bastun, om det hängde torktvätt även denna gång var hon osäker på. Bastun kanske inte ens var påslagen, trodde hon.

BRANDORSAK

Med största sannolikhet har något brännbart hamnat i aggregatet och antänts. Hantverkare hade under förmiddagen arbetat i lokalerna, dock inte i bastudelen, de höll på att byta några vitvaror från pentrydelen. Några störningar i bastuaggregatets drift hade inte heller märkts. En av de tre kvinnorna, som befann sig i lokalerna när branden upptäcktes, försökte att med hjälp av en handbrandsläckare få bukt med elden. Hon berättade att branden var koncentrerad till bastuaggregatet, men klarade inte av att vistas i brandröken och fick senare köras till sjukhus för behandling. Brandstyrkan, inledningsvis bestående av två rökdykargrupper, kan konstatera att hela övre plan är kraftigt rök- och sotskadat. Kontorsutrymmen och behandlingsrum, massage och solarie samt badpool är helt täckta med ett svart sottäcke. Även intilliggande lokaler är svårt nedsotade.