

När räddningstjänsten anländer, klockan 02.32, är fastigheten helt övertänd. Taket var genombrunnet och hade i stort sett rasat in. Släckningen skedde från utsidan då det var omöjligt för rökdykarna att ta sig in. En extra tankbil rekviderades omgående för att gardera vattenförsörjningen. Efter hand som branden bekämpades genomsöktes tillgängliga utrymmen av rökdykare, dessbättre fanns ingen människa kvar i huset. Fastigheten gick inte att rädda, däremot ett intilliggande garage och en större motorbåt, vilka låg några meter från huset. Räddningstjänsten avslutade sin insats klockan 09.25 på morgonen.

Fastighetsägaren infann sig, samma morgon klockan, 07.20 på brandstationen, han informerades då om insatsen. Bränder i kyl- och frysskåp är inte direkt ovanliga, dock brukar det då handla om vitvaror av betydligt äldre årgång. Under de senaste åren har jag utrett ett antal bränder där kyl- och frysskåp varit brandstiftare. Det har då i samtliga fall handlat om brandstart i skåpens startreläer. Dessa skåp har varit mellan 15-20 år gamla, ett så nytt skåp som i detta fallet har jag inte, mig veterligen, tidigare träffat på. Enligt uppgift så har också de aktuella startreläerna nu bytts ut, de visade sig nämligen vara behäftade med sådana fel att brand kunde uppstå. Förhoppningsvis kommer specialgranskningen av det brunnna skåpet ge oss en vägledning i brandorsaksproblematiken.